SUPER REMOVEDOR

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
No. de capas	1	--	--	--
Densidad @ 25°C (77°F)	1.320 $g \cdot cm^{-3}$	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
pH	13 a 14	--	--	--
Tiempo entre mano y mano	15 min	--	--	--

Características

El SÚPER REMOVEDOR PYROLAC, es un removedor de pintura. Es líquido, amarillo, viscoso y de aplicación local. Cuando se usa como se indica en este boletín, el Súper Removedor Pyrolac, no dañará los metales y aleaciones usadas en equipos industriales, solo atacará el recubrimiento. Los materiales que pudieran ser dañados, deberán ser protegidos enmascarándolos con un material conveniente.

Usos

El SÚPER REMOVEDOR PYROLAC es un removedor efectivo de pinturas usadas en la industria, esmaltes, lacas de nitrocelulosa, acetato o vinilo, primarios de cromato de zinc y muchas pinturas catalizadas, incluyendo poliuretanos y epóxicos.

Colores

Amarillento.

Equipo de aplicación

Brocha o inmersión.

Modo de empleo

Aplicar una capa gruesa del SUPER REMOVEDOR PYROLAC sobre la pintura que se desea remover utilizando una brocha o sumergiéndola en el removedor. Se debe dejar actuar por 15 minutos hasta que la capa de pintura este reblandecida, quite la mayor parte del recubrimiento desprendido con una espátula o cuña de acero.

- No utilice este remover sobre pintura que haya sido aplicada en superficies plásticas.
- En caso de eliminar varias capas de pintura, será necesario aplicar una o varias capas más.
- No debe aplicarse bajo los rayos del sol o fuertes vientos ya que una rápida evaporación disminuye su poder removedor.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

El Súper Removedor Pyrolac debe usarse en áreas adecuadamente ventiladas. El contacto con la piel producirá la eliminación de la grasa natural, irritando; podría producir quemaduras, por lo que deberán usarse guantes de piel o carnaza, lentes de seguridad y el equipo de protección que sea necesario (consultar hoja de seguridad).

- En caso de contacto accidental con la piel u ojos, el producto debe eliminarse con bastante agua.
- En caso de ingestión recurra a la atención médica.
- El Súper Removedor Pyrolac no es explosivo.
- Debido a la presión de vapor de sus solventes clorados, el material deberá almacenarse en un lugar fresco.
- Cuando se abran los envases, afloje el tapón lenta y cuidadosamente.
- Vacíe el producto hasta que no haya presión.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.